

## Unwetterschäden an Wanderwegen

folgende Wege / Wegeabschnitte sind aufgrund von Unwetterschäden gegenwärtig **nicht mehr begehbar**:

**Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten wurden die Wege im Gelände mit einem Sperrschild gekennzeichnet.**

**Die zeitlich befristete Sperrung der Wege und Abschnitte erfolgt auf der Grundlage des § 13 Abs. 1 und 3 SächsWaldG**

Stand 19.8.2010

Revier Hinterhermsdorf

Revierleiter Matthias Protze Tel.: 0173 / 3796451

Bezeichnung	Beginn des Abschnittes	Abschnittsende	Bemerkungen
Stimmersdorfer Steig	Kirnitzschtal	Abzweig Dreiwinkelgrund	
Kirnitzschtalstraße	Aschebloß	Abzw. Lindigtstraße	Bauarbeiten sowie Kirnitzschberäumung
Dreisteigenbrücke	komplett		Einsturzgefahr

Revier Zeughaus

Revierleiter Ralf Schaller Tel.: 0173 / 3796452

Bezeichnung	Beginn des Abschnittes	Abschnittsende	Bemerkungen
Försterwehrbrücke			Zufahrt weggespült
Saupsdorfer Weg	Abzweig E-Flügel	Thorwaldbrücke	Wegeabbrüche, Asphalt stark unterspült
Wanderweg Buschmühle	Buschmühle	E-Flügel	z. Z. keine Brücke für Besucherverkehr, Weg zerstört
Knechtsbachtal	Kirnitzschtalstraße	Ottendorfer Steig	Weg stellenweise nicht mehr vorhanden
Ottendorfer Steig	Knechtsbachtal	Ghs. "Zum Kirnitzschtal"	Große Wegeabbrüche, Weg stellenweise nicht mehr vorhanden
Tiefer Hahn	Kirnitzschtalstraße	Ortslage Ottendorf	große Wegeabbrüche, Weg stellenweise nicht mehr vorhanden
Dreisteigenbrücke - E-Flügel	Dreisteigenbrücke	E-Flügel	Brücke und Weg, Widerlager der Brücke droht abzustürzen
Richterschlüchte	Gr. Zschand	Katzenstein	riesige Wegeabbrüche und Ausspülungen
Flößersteig	komplett		Weg überwiegend nicht mehr vorhanden
Ferkelschlüchte / Haussteig	Kl Zschand	Abzweig Naßweg	sehr starke und hohe Ausspülungen
Kuhstallstraße	Abzw. Alte Kuhstallstraße	Flößersteig bzw. Försterwehrbrücke	wegen Försterwehrbrücke und starken Ausspülungen
Niederer Keilholzweg	Furt Knechtsbach	Abzweig Wanderweg von Lichtenhain	große Wegeabbrüche, Weg stellenweise nicht mehr vorhanden
Parkplatz Neumannmühle			nicht befahrbar

**Revier Schmilka**

Revierleiter Joachim Thalmann Tel.: 0173 / 3796453

Bezeichnung	Beginn des Abschnittes	Abschnittsende	Bemerkungen
Flößersteig	komplett		Weg überwiegend nicht mehr vorhanden
Eulentike	Nasser Grund Weg	Affensteinweg	sehr starke und hohe Ausspülungen
Jordanweg	Nasser Grund Weg	Affensteinweg	sehr starke und hohe Ausspülungen, unterspülte Steinplatten
Wilde Hölle	komplett		sehr starke und hohe Ausspülungen, unterspülte Steine und Blöcke
Wurzelweg	Abzweig Lehnsteig	Reitsteig	sehr starke und hohe Ausspülungen, unterspülte Steine und Blöcke, Weg stellenweise nicht mehr vorhanden
Heilige Stiege	Heringsgrund	Reitsteig	unterspülte Brücke und Metallanlagen
Heringsloch	Roßsteig	Queenwiesen	sehr starke und hohe Ausspülungen, unterspülte Steinplatten
Friensteinaufstieg	komplett		gegenwärtig laufende Sanierungsmaßnahmen zerstört
Erlsgrund	Abzw. Winterbergstraße	Einmündung Bergsteig	sehr starke und hohe Ausspülungen, unterspülte Steinplatten

**Revier Hohnstein**

Revierleiter Frank Wagner Tel.: 0173 / 3796454

Bezeichnung	Beginn des Abschnittes	Abschnittsende	Bemerkungen
Polenztalweg	Waltersdorfer Mühle	Fritschensteinbrücke	riesige Ausspülungen und Wegeabbrüche, Hinweis: paralleler Fahrweg Polenztal begehbar

**Revier Lohmen**

Revierleiter Knut Tröber Tel.: 0173 / 3796455

Bezeichnung	Beginn des Abschnittes	Abschnittsende	Bemerkungen
Uttewalder Felsentor	komplett		Wasser und Schlamm

Amselseeweg	Schwedenlöcher	KO Rathen	Bau- und Beräumungsmaßnahmen. Von KO Raten aus bis zur Amselfallbaude ist der Weg ab dem 20. 08. wieder begehrbar !!!
Kehllochweg	komplett		Weg stellenweise nicht mehr vorhanden
Amselgrund	komplett		Weg überschwemmt, ausgespülte Blöcke und Stufen, Wegeabrisse
Wehlener Grund	Stadt Wehlen	Abzw. Steinrückenweg	Weg völlig zerstört
Schwedenlöcher	komplett		Weg überschwemmt, ausgespülte Blöcke und Stufen, Wegeabrisse
Sellnitzgrund	unterer Teil		sehr starke und hohe Ausspülungen, unterspülte Steinplatten
Teufelsschlüchte	komplett		Weg überschwemmt, ausgespülte Blöcke und Stufen, Wegeabrisse